



Ventile: Lage- und Durchmesseränderung

FH

FH²



Saugventil Rotalock
Durchmesser: keine
veränderung

Informationen zur Inbetriebnahme

Druckventil Rotalock

Durchmesser: Verändert

FH Rotalock 1" - 14UNS 2A


FH² Rotalock 1" ¼ - 12UNF 2A

2 Durchmesser


- Platform M420: 3/8 **7** ½
- Platform M350: no change

Inbetriebnahme :Verdichter wechseln

- FH für die Inbetriebnahme oder dem Tausch im Jahr 2020 verfügbar
- FH² : Ein Rohr-Kit wird im Ersatzteilprogramm erhältlich sein, um dem Auslassventil gegenüberzustellen Ø Differenz*.




FH



FH²

*FH Rotalock 1" - 14UNS 2A / FH² Rotalock 1" ¼ - 12UNF 2A

Notice FH², format A4.



* QAS © U	
	CATEGORIE 1 CATEGORY 1
	CA TEGORIE 2 CATEGORY 2
	CATEGORIE 3 CATEGORY 3
	CATEGORIE 4 CA TEGORY 4
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 IN ACCORDANCE WITH SPA 7121	

ATTENTION DOCUMENT
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE

Ce document est la propriété exclusive de
TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations
ayant un caractère privé et confidentiel.

Ce document est remis sous la condition formelle que son contenu ne sera pas divulgué à un tiers, ni reproduit, ni adapté ou publié sans le consentement exprès de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra être utilisé qu'après l'autorisation écrite de ladite société.

Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le
sent document devra lui être restitué intégralement

[illegible]

MATIERE: Conforme a la specification T.P.Co. Global 08A

Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES		1 :- ± ± angulaire: + angula:r - -	e ◆	
Dessinepar: R. PRASAD Drawn by:	le: 29JAN20	ECH. / Scale - -	ORIGINE Origin	
verifiee par: B. CARPENTIER Check by:	le: 29JAN20			
NOTICE FH ² FH ² INSTRUCTION		/AA .fo\.		
		38090 VAULX-MILIEU		
		366517		Iodice Revision
				a

Ce plan est propriété exclusive de notre société tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
This drawing is the property of our society copyrights and publications reserved.

Compressor replacement on Condensing Units with a '1:H' compressor

366517







t-t-1"

5/8

SIL/WIN FH2480Z
SIL/WIN FH2511Z
SIL/WIN FH4518Y
SIL/WIN FH4524Z
SIL/WIN FH4525Y

7/8

SIL/WIN FH4531Z
SIL/WIN FH4540Z



01