

Kalibrieradapter Cal01-PX2 für PX2 Sensoren

BESCHREIBUNG

Kalibrieradapter zur komfortablen Begasung von Sensoren der Serie PX2.

ANWENDUNG

Der PolyXeta®2 Kalibrieradapter Cal01-PX2 wird zur gezielten Zuführung von Null- und Testgasen auf den Sensorkopf verwendet.

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für alle Gase
- Einfache Handhabung
- Perfekte Abdeckung des Sensorkopfes
- Erforderlich für eine einwandfreie Kalibration

TECHNISCHE DATEN

KAPPE	
Material	Edelstahl
Abmessungen	25 mm x 40 mm (D x G) siehe Abb. 1
Innengewinde	M30 x 1,5
SCHLAUCH	
Material	PVC-P Polyvinylchlorid
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Länge	1 m

BESTELLSCHLÜSSEL

Cal01-PX2 Kalibrieradapter für PX2 Sensoren

ABMESSUNGEN




Abb. 1: Abmessungen Kappe

